



Заведующий МБДОУ –

Детский сад № 197

Турыгина Г. В.

«11» Октября 2012 г.

Паспорт доступности социальных объектов № _____

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №197

(полное юридическое наименование объекта)

620141, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 148а, Тел./Факс: (343)323-89-84, E-mail: ekb-mdou197@mail.ru, www.mbdou197.caduk.ru

(почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)

_____ (наименование исполнительного органа, выполняющего обследование объекта социальной инфраструктуры)

Ведомственная принадлежность объекта: Управление образования Администрации Екатеринбурга

Вид деятельности: предоставление дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования

Форма собственности объекта: Муниципальная

Размещение объекта: г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 148а, отдельно стоящее двухэтажное здание, год постройки - 1981

Объем предоставляемых услуг: 200 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет, 40 сотрудников, 200 родителей.

(количество обслуживаемых посетителей / день, вместимость и др.)



1. Наружные входы. Входная группа

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Крыльцо или входная площадка			
Высота площадки, см	150	---	---
Поручни (ограждение)	<i>нет</i>	<i>да, если высота площадки более 45 см</i>	<i>К, О, С</i>
Несколько при намокании покрытие	нет	да	К, О, С, Г
Поручни непрерывные	нет	да	К, О, С
Поручни непрерывные. Горизонтальные завершения поручней вверх и вниз, с не травмирующим окончанием, см	нет	не менее 30	К, О
Лестница наружного входа			
Ширина марша, см	272	не менее 135	О, С
Высота ступени, см	15	не более 15	О, С
Глубина проступи, см	30	не менее 30	О, С
Контрастная окраска первой и последней ступеней	нет	да	С
Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 м и более	нет	да	О, С
Несколько при намокании покрытие	нет	да	О, С, Г
Поручни ограждения лестницы			
Поручни с двух сторон непрерывные	нет	да	О, С
Поручни с двух сторон непрерывные. Горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием, см	<i>нет</i>	<i>не менее 30</i>	<i>О, С</i>
Пандус наружного входа			
Ширина марша при одностороннем движении, см	нет	не менее 100	К
Уклон, %	<i>нет</i>	<i>не более 8</i>	<i>К</i>
Разворотные площадки: внизу. Ширина, см	нет	не менее 150	К
Разворотные площадки: внизу. Глубина, см	нет	не менее 150	К
Разворотные площадки: промежуточная с поворотом направления движения. Ширина, см	нет	не менее 150	К
Разворотные площадки: промежуточная с поворотом направления движения. Глубина, см	Нет	не менее 150	К
Рельефная полость перед пандусом. Ширина, см	<i>нет</i>	<i>не менее 60</i>	<i>С</i>

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Нескользящее при намокании покрытие	нет	да	К, О, С, Г
Поручни непрерывные	нет	да	К, О, С
Поручни непрерывные. Горизонтальные завершения поручней вверх и вниз, с не травмирующим окончанием, см	нет	не менее 30	К, О
Платформа подъемная для инвалидов (при отсутствии пандуса)			
Разворотные площадки. Длина, см	нет	не менее 150	К
Разворотные площадки. Ширина, см	нет	не менее 150	К
Тамбур			
Высота порогов, см	2	не более 2,5	К, О
Двери наружные			
Ширина дверного проема в свету, см	90	не менее 90	К, О
Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	Нет	да	С

2. Пути движения в учреждении

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Лестница, поручни и ограждения (при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более)			
Лестница, поручни и ограждения (при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более)	нет	нет	
Ширина марша, см	нет	не менее 135	О, С, Г
Высота ступени, см	нет	не более 15	О, С, Г
Глубина проступи, см	нет	не менее 30	О, С, Г
Контрастная окраска первой и последней ступеней	нет	да	С
Дополнительные разделительные поручни	нет	да, если ширина марша более 250 см	О, С
Поручни с двух сторон непрерывные	нет	да	О, С
Поручни с двух сторон непрерывные. Горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	нет	не менее 30	О, С
Пандус, поручни и ограждения (при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более)			
Пандус, поручни и ограждения (при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более)	нет	нет	

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Уклон, %	нет	не более 8	К
Разворотные площадки. Внизу, ширина, см	нет	не менее 150	К
Разворотные площадки. Внизу, глубина, см	нет	не менее 150	К
Рельефная полоса перед пандусом, ширина, см	нет	не менее 60	С
Нескользящее при намокании покрытие	нет	да	К, О, С, Г
Поручни непрерывные	нет	да	К, О, С
Поручни непрерывные. Горизонтальные завершения поручней сверху и внизу, с не травмирующим окончанием, см	нет	не менее 30	К, О
Коридоры / холлы / галереи и т.п.			
Ширина пути движения, с оборудованием и мебелью, см	121	не менее 120	К
Глубина зоны перед дверью при открывании	да	да	К
Рифленая контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед поворотом и перед дверями, ширина, см	нет	60	С
Двери внутренние (кроме технических помещений)			
Ширина дверного проема в свету, см	80	не менее 90	К, О
Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	нет	да	С
Лестница междуэтажная (в зону оказания услуги) ¹ - правое крыло			
Высота ступени, см	14	не более 15	О, С
Глубина проступи, см	32	не менее 30	О, С
Контрастная окраска верхней и нижней ступеней	нет	да	С
Лестница междуэтажная (в зону оказания услуги) ² - левое крыло			
Высота ступени, см	14	не более 15	О, С
Глубина проступи, см	32	не менее 30	О, С
Контрастная окраска верхней и нижней ступеней	нет	да	С

¹ При наличии более одной лестницы необходимо дополнять паспорт доступности табличками с описанием остальных лестниц, ведущих в зону оказания услуг.

² При наличии более одной лестницы необходимо дополнять паспорт доступности табличками с описанием остальных лестниц, ведущих в зону оказания услуг.

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги	нет		
Кабина. Ширина дверного проема в свету, см	нет	не менее 80	К
Кабина. Рельефные указатели на панели управления	нет	да	С
Кабина. Высота расположения панели управления, см	нет	90–110	К
Номер этажа напротив лифта	нет	да	К, О, С, Г
Рельефный указатель номера этажа на кнопке вызова	нет	да	С
Пандусы междуэтажный, переносной (при отсутствии лифта и количестве этажей более 1)			
Пандус междуэтажный	нет	да	К
Пандус междуэтажный. Ширина марша, см	нет	не менее 100	К
Пандус переносной	нет	да, если отсутствует пандус междуэтажный	К
Платформа (подъемник) для инвалидов (при отсутствии лифта и пандуса в здании этажностью более 1 этажа)			
Платформа (подъемник) для инвалидов	нет	да	К, О, С
Габариты разворотной площадки, ширина, см	нет	не менее 150	К
Габариты разворотной площадки, глубина, см	нет	не менее 150	К

3. Зона оказания услуг

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Помещения различного функционального назначения – игровые комнаты			
Ширина проема двери в свету, см	80	не менее 90	К, О
Обслуживание через окно/прилавок ³			
Высота рабочей поверхности, см	нет	80-110	К
Габариты зоны обслуживания, ширина, см	нет	не менее 90	К
Обслуживание в кабинетах – кабинет заведующей			
Ширина проема двери в свету, см	80	не менее 90	К, О

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Обслуживание в кабинетах – кабинет медсестры			
Ширина проема двери в свету, см	80	не менее 90	К, О
Обслуживание с перемещением по маршруту - кабинет заведующей и медсестры			
Ширина полосы движения, см	137	не менее 120	К, О
Кабина индивидуального обслуживания ⁴	нет		
Габариты кабины, ширина, см	нет	не менее 160	К
Габариты кабины, глубина, см	нет	не менее 180	К
Место для сидения	нет	да	О

4. Санитарно-бытовые помещения

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Санузел ⁵			
Зона для маневрирования кресла-коляски, ширина, см	147	не менее 150	К
Зона для маневрирования кресла-коляски, глубина, см	170	не менее 150	К
Ширина дверного проема входа в санузел и в кабину в свету, см	60	не менее 90	К
Габариты кабины, глубина, см	100	не менее 180	
Габариты кабины, ширина, см	74	не менее 165	К
Опорные поручни у унитаза, в том числе откидные	нет	да	К
Тактильная направляющая полоса к писсуару, унитазу, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета). Ширина, см	нет	30	С

⁴ При наличии более одной зоны окладками с описанием остальных зон аналогичных зон оказания услуг.

⁵ При наличии более одного санузла для посетителей, необходимо дополнить паспорт доступности вкладками с описанием остальных санузлов.

5. Средства информации и телекоммуникации

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Тактильные средства информации о предоставлении услуги	нет		
Маркировка кабинетов приема со стороны ручки	нет	да	С
Маркировка на кнопках управления лифта	нет	да	С
Маркировка на поручнях лестниц	нет	да	С

6. Территория учреждения

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Зона обслуживания. Вход на территорию	101	не менее 90	К, О
Открытые автостоянки			
Автостоянка для посетителей	нет	да	К, О
Доля машиномест для инвалидов, %	нет	не менее 10% от общего числа	К, О
Путь к главному (специализированному) входу в здание			
Указатели направления движения	нет	да	К, О, Г
Открытая лестница			
Ширина марша, см	270	не менее 135	О
Поручни. Горизонтальные завершения внизу и вверху, с не травмирующим окончанием, см	27	не менее 30	К, О
Дополнительные раздельные поручни	да	да, если ширина марша более 250 см	О, С
Контрастная окраска первой и последней ступени	нет	да	С
Пандус			
Ширина марша при одностороннем движении, см	Нет	не менее 100	К
Уклон, %	Нет	не более 8	К
Рельефная полоса перед пандусом, ширина, см	Нет	не менее 60	С
Нескользящее покрытие	нет	да	К, С, Г

7. Выводы о доступности учреждения

Доступность элементов учреждения для различных категорий инвалидов:

№ п/п	Наименование элементов	Фактическая доступность для инвалидов			
		К	О	С	Г
1.	Наружные входы. Входная группа				
2.	Пути движения в учреждении				
3.	Зона оказания услуг				
4.	Санитарно-бытовые помещения				
5.	Средства информации и телекоммуникации				
6.	Территория учреждения				
7.	Выводы о доступности				

Заключение о доступности учреждения для инвалидов:

Степень доступности учреждения	Фактическая доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Учреждение доступно полностью				
Учреждение доступно частично, требуется частичная адаптация				
Учреждение не доступно, требуется адаптация				

Дата составления паспорта

«11» октября 2012 г.

Паспорт составил

 (Турыгина Г.В.)

Контактный тел. (343) 323-89-84, 8-912-672-06-85